

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОГРАФ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ CD- AB7A/CD-AB7D





ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОГРАФА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНСТРУМЕНТА ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ОЗНАКОМЛЕННЫЙ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации пневматических аэрографов CONCORDE. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке аэрографов. Несоблюдение указанных рекомендаций может привести к повреждениям аэрографа и травмам оператора.

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях вдали от источников возгорания (открытого огня, зажженных сигарет, электрического оборудования).
- При использовании растворителей и моющих средств необходимо обращать особое внимание на их химическую совместимость с алюминием и цинком. Нельзя использовать растворители и моющие средства на основе галогензамещенных углеводородов (например, этил хлорид, трихлор), так как при контакте этих веществ с алюминием и цинком могут протекать химические реакции взрывного характера.
- Перед разборкой необходимо отключить аэрограф от подачи сжатого воздуха и жидкости. При необходимости немедленного прекращения подачи воздуха возле аэрографа следует установить шаровой клапан.
- Некоторые материалы могут вызвать интоксикацию организма, поэтому при работе с ними необходимо иметь специальную защиту: перчатки, респиратор, очки и т.д.
- Также следует использовать устройство для защиты слуховых органов, так как работы проводятся при высоком давлении.

Запрещается:

- Направлять пневмоинструмент или струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело. (Чтобы со струей сжатого воздуха в глаза не попали мелкие частицы пыли, надевайте защитные очки).
- Направлять струю сжатого воздуха в сторону компрессора.
- Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками и/или ногами.
- Превышать рекомендованное рабочее давление.
- Устанавливать не оригинальные запасные части и сменные сопла.
- Использование аэрограф в пищевой или химической промышленности.

Важно:

- Подсоединяя к шлангу компрессора пневмоинструмент, не забывайте перекрывать воздушный кран.
- При использовании сжатого воздуха соблюдайте все правила техники безопасности.




2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Аэрографы применяются для нанесения покрытия напылением красок или лаков в промышленной графике, иллюстрации, фоторетуши, хобби и ремесло.

Использование этих аэрографов возможно только при подключении к компрессору или подобному источнику сжатого воздуха. Использования в других целях может привести к возникновению неисправностей прибора и, кроме того, представлять собой опасность для окружающих. Аэрограф – это высокоточное устройство, которое требует бережного обращения. Не разрешается вносить какие-либо конструктивные изменения в изделие, перестраивать или использовать его не по назначению. Следует неукоснительно придерживаться правил техники безопасности.

2.2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ.



- 1. Защитная насадка иглы.
- 2. Воздушное сопло.
- 3. Материальное сопло.
- 4. Уплотнительное кольцо воздушного сопла. 26. Разъема шланга 1/8".
- 5. Игла.
- 6. Плоское уплотнительное кольцо иглы.
- 7. Втулка плоского уплотнительного кольца.
- 8. Крышка бачка краски.
- 9. Кнопка(триггер).
- 10. Направляющая кнопки.
- 11. Фиксирующая втулка.
- 12. Направляющая патрона иглы.
- 13. Возвратная пружина.
- 14. Корпус возвратной пружины.
- 15. Цанговый зажим иглы.
- 16. Хвостовик.
- 17. Регулировка хода иглы.
- 18. Фиксирующий винт.
- 19. Уплотнительное кольцо воздушного клапана.
- 20. Уплотнительное кольцо клапана подачи воздуха.
- 21. Воздушный клапан.
- 22. Уплотнительное кольцо штока клапана.

- 23. Шток клапана.
- 24. Пружина клапана.
- 25. Винт клапана.
- 27. Уплотнительное кольцо муфты шланга.
- 28. Насадка для шланга «елочка».



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики.	CD-AB7A	CD-AB7D
Тип действия.	Независимн	ый двойной.
Диаметр сопла.	0,23мм	0,23мм
Диаметр входного отверстия.	1/8"	1/8"
Расход воздуха.	9 л/мин	9 л/мин
Рабочее давление.	1,0-3,5 bar	1,0-3,5 bar
Объём бачка.	7мл	7мл
Тип бачка.	прямой	поворотный


ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию инструмента без предварительного уведомления пользователей.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА АЭРОГРАФА.

4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

- Данное оборудование содержит защитное покрытие. Перед использованием промойте оборудование подходящим раствором.
- Аэрограф предназначен для работы с сухим и чистым воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к коррозии и преждевременному износу пневмоинструмента, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтр (влаго/маслоотделитель), который необходимо устанавливать как можно ближе к аэрографу.
- Давление в воздухопроводе должно поддерживаться 2,5-3,0 бар. Слишком низкое или слишком высокое давление могут повредить аэрограф и ухудшить результат покраски.
- Проверьте и при необходимости замените поврежденные и изношенные части инструмента.
- Убедитесь что курок и сопло в исправности.
- Прикрепите воздушный шланг к воздухоприемнику. Рекомендованный размер шланга 8мм.
- Убедитесь что соединения с воздухопроводом, бачок и крышка надежно затянуты. Утечки краски и сжатого воздуха не допускаются.
- Смешайте материал для распыления согласно инструкции изготовителя.
- Возможно применение всех серийно выпускаемых красок для распыления или лаков с консистенцией в виде эмульсии. При необходимости краску следует разбавлять.
- Заполните резервуар краской.

4.2. УПРАВЛЕНИЕ.





- Удобно возьмите аэрограф в руку;
- При нажатии триггера подается воздух;
- При отведении триггера назад подается воздух/краска Рис.2;
- При смещении триггера вперед прекращается подача краски;
- При отпускании триггера прекращается подача воздуха Рис.2а.

4.3. РАБОТА.

Тонкая линия: Начать с подачи воздуха, триггер отводится назад только вместе с рукой, во избежание появления «ряби». По завершении сместить триггер сначала вперед, а затем полностью отпустить.

Широкая линия/очертание линии: Вместе с рукой отвести триггер еще дальше назад. Движения руки должны быть плавными. По завершении отключить прибор и нанести покрытие напылением в обратном направлении.

Круговые движения: Начать с нанесения небольшого количества краски, выводя круговыми движениями тонкую часть линии, увеличивая подачу краски/расстояние, перейти к окрашиванию круговыми движениями более широкой площади. Затем снова уменьшить количество подаваемой краски и сократить расстояние.

Нанесение точек распылением: Использовать вторую руку для стабилизации. Начать с подачи воздуха, затем осторожно потянуть триггер немного назад. Для точек большего размера следует соблюдать большее расстояние и брать больше краски. После использования не забудьте выключить подачу сжатого воздуха.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрографа, являются результатом неправильной его чистки.
- Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло обычные результаты неправильной и нерегулярной чистки.
- Ваш аэрограф необходимо промывать водой перед каждой сменой цвета краски (при использовании красок на водной основе), а при использовании специальных красок соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время.
- При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу.
- Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок.

5.1. ЧИСТКА.

- Слейте остатки краски. Протрите внутренние поверхности и корпус аэрографа от краски. Снимите хвостовик **16**, ослабьте цанговый зажим иглы **15**, и слегка отодвиньте иглу **5** назад Рис.1.
- Залейте в емкость 8 небольшое количество растворителя, закройте пальцем выходное отверстие аэрографа, и нажмите на кнопку(триггер) 9. В емкости появятся пузыри. Удерживайте в таком положении 15-20 секунд, затем слейте грязный растворитель. Повторяйте процедуру пока после окончания продувки растворитель не останется чистым. Стравливать растворитель и краску лучше в специальную чистящую станцию. Это предотвратит попадание вредных веществ растворителя и краски в воздух и локализует их в емкость с водой.
- Ослабьте цанговый зажим 15 иглы, залейте в емкость растворитель и подвигайте иглу 5 назад-вперед, промывая таким образом уплотнитель иглы 6 и 7. Грязный растворитель слейте, нужно повторять процесс до тех пор, пока растворитель не будет оставаться чистым. Установите иглу на место, зажмите цанговый зажим, продуйте аэрограф чистым растворителем.



- Протрите иглу **5** салфеткой (смоченной в растворителе) в направлении от хвостовика к острию, убирая все следы краски. Поставьте иглу на место, зажмите цанговый зажим иглы **15** и установите на место хвостовик **16** Рис.1.
- Очистите от следов краски внешние поверхности аэрографа, убедитесь, что аэрограф собран правильно. Продуйте аэрограф чистым растворителем. Перед окончанием работы, оставьте аэрограф и иглу просохнуть отдельно друг от друга несколько минут.
- Перед сменой краски слейте оставшуюся краску из емкости, сдуйте оставшуюся краску и протереть емкость 8 от остатков краски. Затем залейте в емкость небольшое количество растворителя и промывайте кистью емкость от следов краски. Сдувайте растворитель до тех пор, пока в факел не пойдет чистый растворитель.

5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

- Не разрешается погружать аппарат в растворитель полностью.
- По возможности, механическую часть триггера следует смазывать слегка разбавленным маслом.
- Следует следить за тем, чтобы на кончик иглы и форсунку не попадали масло и жир, поскольку это может повлиять на качество напыления.
- Игла, форсунка и уплотнения относятся к быстроизнашивающимся частям, замена которых производится по необходимости.
- Хвостовик выполнен их гладкого хромированного металла и снабжен плавной регулировкой ограничения хода иглы для регулировки и установки от самого тонкого до широкого факела распыления. Как и у всех аэрографов детали и внутренние поверхности аэрографа отполированы, а сопло не содержит уплотнительных резинок.
- Рабочее давление воздуха для аэрографа должно быть в пределах 1,0-3,5bar. Большее давление делает распыление более собранным и тонким. Результатом маленького давления может стать несобранное и неудовлетворительное распыление краски.
- Краска для аэрографа должна быть достаточно жидко разведена (примерно до консистенции молока) соответствующим растворителем. Слишком густая краска может привести к необходимости избыточного давления и засорению аэрографа.
- В начале работы необходимо провести проверку: нажимая на кнопку, добейтесь того, чтобы из аэрографа шёл только поток воздуха. Если во время этой операции появляется краска, введите иглу до упора в сопло. Для распыления краски после нажатия на кнопку следует потянуть ее назад. При использовании аэрографа данного типа следует работать по принципу первостепенного нажатия на кнопку для подачи воздуха, а только потом оттягивания кнопки назад для подачи краски и точно так же в обратном порядке.
- Очень важно чистить аэрограф после каждого (даже кратковременного) применения. Даже если он работал всего несколько минут, его необходимо очистить. В противном случае он может засориться, и это может повредить его или даже вывести из строя.



6. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправность.	Возможные причины.	Способы устранения.
В бачке с краской	1. Не затянута форсунка.	1. Затянуть форсунку.
появляются пузырьки	2. Форсунка загрязнена.	2. Прочистить форсунку.
воздуха или пена.	3. Форсунка повреждена.	3. Заменить форсунку.
Аэрограф не распыляет	1. Закончилась краска в	1. заполнить бачок краской.
краску.	бачке.	2. Затянуть иглу.
	2. Не затянута игла.	3. Снять наконечник,
	3. Загрязнена игла.	отвинтить гайку цангового
	4. Загрязнена форсунка.	зажима иглы, нажать
	5. Краска слишком густая.	триггер вниз и многократно
		подвигать иглу
		вперед/назад. Затем ставить
		иглу до упора и затянуть
		зажимную гайку.
		4. Прочистить форсунку.
		5. Разбавить краску
		растворителем.
Невозможна регулировка	1. Загрязнен клапан подачи	1. Прочистить клапан.
подачи воздуха.	воздуха.	2. Отвинтить воздушный
_	2. Не достаточно смазки	клапан и смазать
	штока триггера.	уплотнения на штоке
		воздушного клапана
		машинным маслом.
Низкое качество	1. Загрязнена игла.	1. Прочистить иглу.
напыления.	2. Загрязнена форсунка.	2. Прочистить форсунку.
	3. Повреждение иглы или	3. Заменить иглу или
	форсунки. Низкое качество	форсунку. Проверить
	используемого воздуха, не	фильтры влаго-
	правильно выставлено	маслоотделения,
	давление подаваемого	отрегулировать
	воздуха.	давление поступающего
		воздуха.
В процессе напыления	1. Слишком сильное	1. Уменьшить нажатие на
Образуются множественные	нажатие на триггер.	триггер.
мелкие потеки краски.	2. Прибор слишком близко к	2. Отвести прибор от
	окрашиваемой поверхности.	окрашиваемой поверхности.
	3. Краска слишком жидкая.	3. Разбавлять краску в
	_	меньшей степени или
		уменьшить давление
		воздуха.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

- Перед хранением аэрограф должен быть разобран и тщательно очищен от остатков распыляемых жидкостей.
- При длительных перерывах в работе инструмент необходимо хранить в помещении при температуре окружающего воздуха +5...+25°C и влажностью не более 70%.
- Во время транспортировки и хранения инструмента старайтесь беречь его от попадания влаги. Рекомендуется хранить инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении и не подвергать его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли.



• После вскрытия упаковки рекомендуется снова упаковать инструмент, если предполагается перевозить его к месту работы или на хранение.

8. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации.

При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией оборудования.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи оборудования.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу (иглы, сопла, бачки) и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи инструменты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты.

Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера:

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: **concorde-air.ru** или по телефону горячей линии: **8-800-700-70-77**

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиям	ли гарантийного обслуживания о	знакомлен и согласен:
Подпись:		

- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ)
- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые подписавшим настоящий договор Покупателем. Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа.



Продукция соответствует требованиям: **ТР ТС 010/2011** «О безопасности машин и оборудования».

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя: ООО "ТМК ОптТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25. Сделано в КНР.



Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации Талон № 1* на гарантийный ремонт Корешок талона №1 на гарантийный ремонт (модель фамилия, имя, отчество) Серийный номер №: Заполняет торговая организация: Тодпись покупателя Продан_ (наименование предприятия - продавца) (подпись) Дата продажи__ Место печати Продавец (подпись) •Исполнитель модель ·Изъят« (фамилия, имя, отчество) *талон действителен при заполнении Талон № 2* на гарантийный ремонт **Корешок талона №2** на гарантийный ремонт (фамилия, имя, отчество) (модель Серийный номер №: Заполняет торговая организация: Продан (наименование предприятия - продавца) (подпись) Дата продажи и внешнему виду не имею. Место печати Продавец (подпись) Исполнитель (модель Изъят« (фамилия, имя, отчество) *талон действителен при заполнении



	Заполняет ремо	нтное предпр	оиятие	
	(наименование и	адрес предпри	ятия)	— —
				-
				-
Исполнитель	(подпись)	((фамилия, і	имя, отчество))
Владелец	(подпись)	((фамилия, г	имя, отчество))
Дата ремонта			- Место печати	1
Утверждаю	(должность, по	одпись)	-	
•••••	(ФИО руковод Заполняет ремо	ителя предпри нтное предпр	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	(наименование и	адрес предпри	ятия)	-
				_
				-
				_
—————————————————————————————————————		(—
	(подпись)	(фамилия, I	имя, отчество)	
Владелец	(подпись)	((фамилия, п	имя, отчество))
Дата ремонта	<u>.</u>		Место печати	1
Утверждаю	(должность, по	одпись)	-	
-	(ΦИΩ ηνκοβοπ	штеля прелпри	ятия)	─ :



Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Талон № 3* С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации на гарантийный ремонт **Корешок талона №3** на гарантийный ремонт (модель (фамилия, имя, отчество) Серийный номер №: Заполняет торговая организация: Тодпись покупателя Продан (наименование предприятия - продавца) (подпись) Дата продажи Место печати Продавец (подпись) (модель •Исполнитель •Изъят« (фамилия, имя, отчество) *талон действителен при заполнении Талон № 4* на гарантийный ремонт **Корешок талона №4** на гарантийный ремонт (фамилия, имя, отчество)) (модель Серийный номер №: Заполняет торговая организация: Продан (наименование предприятия - продавца) подпись) Дата продажи_____ и внешнему виду не имею. Место печати Продавец (подпись) **Исполнитель** (модель Лзъят« (фамилия, имя, отчество) *талон действителен при заполнении



	Заполняет ремо	нтное предпр	иятие	
	(наименование и	адрес предпри	ятия)	- -
-				-
				- -
				-
Исполнитель	(подпись)	((фамилия, и	мя, отчество)	_) _)
Владелец	(подпись)	((фамилия, и	мя, отчество)	_)
Дата ремонта			Место печати	
Утверждаю	(должность, по	одпись)		
	Заполняет ремо (наименование и			_ _
				_ _ _
		(— —
Владелец	(подпись)	(мя, отчество)	_/)
Дата ремонта			Место печати	
Утверждаю	(должность, по	одпись)		
<u> </u>	(ФИО руковод	 цителя предприя	штия)	-